

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 84128-12
Benennung / term ISRI 6000/517 li.
 ISRI 6000/517 STD
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 29.01.2025

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0002	Rueckenteil li. kompl. O backrest lh. OT517	1	17746-20		
0006	Bezug TS02-1577/TU02- 0641 backrest cover TS02- 1577/TU02-0641	1	923102		
0012	Sitzteil komplett OT515 Seat cushion TS02-1577- TS02-0641	1	16946-52		
0013	SBG Bezug TS02-1577/TU02- 06 cushion cover TS02- 1577/TU02-0641	1	923012		
0015	Sitzrahmen OT 515 li. seat frame OT515 lh.	1	18749-01		
0017	Abdeckkappen, Linksbedienun cover Kit LH 517/577	1	918322-04		
0020	H.u.N. Griffe m.Zubehör ,li handles, height & incli. adjustment lh.	1	915015-01		
0023	Rückenlehnenrastung kompl. backrest locking lh.	1	98895-05		
0040	Faltenbalg nachgeschnitten bellow recut	1	00989-80		
0041	Befestigungsmat. Faltenbalg fixation kit for rubber bellow	1	98781-01		
0050	ISRI 6000 - Endmontage ISRI 6000 suspension unit	1	18723-02		
0051	Zugfeder lackiert tension spring	2	41933D		
0053	Facelift-Handrad kpl. hand wheel	1	21268		
0055	Monroe Stoßdämpfer, komplet shock absorber	1	94041-56		
0070	Schienenpaar, Bügel + Befestig	1	918487-20		war/was 18755-01

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 84128-12
Benennung / term ISRI 6000/517 li.
 ISRI 6000/517 STD
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 29.01.2025

* = nicht in jeder Sitzvariante enthalten.
 Teile ohne Pos.-Nr. sind nicht als Ersatzteil verfügbar.

* = not included in some seat variant.
 Parts without pos.-no. are not available as spare parts.

